



EVERFOTON 20000W 连续光纤激光器

操作手册

版本：Rev.5.220401

目录

1. 激光使用安全	4
1.1 激光安全简介	4
1.2 安全标识	4
2. EVERFOTON 20000W 连续激光器产品说明	6
2.1 激光器特性	6
2.2 机械规格	7
2.3 前面板说明	8
2.4 后面板说明	9
3. 激光器安装指南	10
3.1 激光器配件列表	10
3.2 激光器安装步骤	11
3.1 激光器接口定义	12
4. 监控界面 HMI	12
4.1 登入界面 Web Access	14
4.2 使用者页面	16

4.3	内控参数设定页	20
4.4	I/O 状态页	22
4.5	控制参数设定页	23
4.6	系统日志页	24
5.	激光器操作指南	27
5.1	内控模式	28
5.2	外控模式&激光时序图	28
5.3	控制命令	29
6.	错误与告警列表	37
7.	光纤连接器检查与清洁指南	38
7.1	检查与清洁工具	38
7.2	清洁步骤	39

1. 激光使用安全

1.1 激光安全简介

EVERFOTON 20000W 连续激光器所产生的激光为人眼不可见的高功率光束，此激光器属于第四类激光产品(class IV)，输出波长范围接近 1080nm，激光辐射超过一千瓦，如果使用不当会有极大的危险。操作人员与维护人员应仔细阅读本使用说明并且确保完全理解所有安全事项及守则。如果有任何的问题，请联系我司。

1.2 安全标识

为了确保操作安全和产品运行在最佳状态，请遵守以下注意和警告事项以及该手册中的其他信息。

安全标识，如下表所示：

安全标识	描述
	<p>Class IV 激光辐射</p> <p>请避免眼睛与皮肤直接或是间接暴露在激光辐射之中。</p> <p>请务必配戴激光防护装备。</p>
	<p>电击危险</p>

激光器操作过程中的警告事项说明，如下表所示：

安全标识	警告事项
	避免眼睛与皮肤暴露于直接或是散射的激光辐射环境。且任何情况下，请勿直视或非直视激光束，则会导致严重灼伤与失明。
	当激光开启时，请勿开启激光的机门与机壳，否则将会对人造成严重的伤害。
	请确保设备有正确的接地，任何中断接地的情形都可能造成人员受伤。
	请勿移除机壳，以防被电击的可能，且任何损坏将不受到保护。
	避免电线走火，电源线请慎选适当的规格。
	当激光为开机状态时，绝对不能直视输出光缆 LOE，否则会导致严重灼伤与失明。在操作激光时，请确保随时穿戴护目镜。
	操作人员所配戴的保护装备，必须符合激光输出功率与波长。
	为确保使用人员的安全性，请勿私自拆开激光设备，本产品没有用户可以自行维修的零件与组件。所有的维修与保养必须由我司所认证的人员操作。

2. EVERFOTON 20000W 连续激光器产品说明

2.1 激光器特性

特性		规格	单位	测试环境
输出功率	FFSC-20000	20000	W	CNC @ 10V
工作模式		连续		
偏振态		随机		
功率范围		10 -100	%	
光束质量 (BPP)		<6.0	mmxmrad	At full power @86%
功率不稳定度		<2(2 小时)	%	At full power for 24 hrs@25°C
最大调制频率		5	kHz	
中心波长		1080±5	nm	
光谱带宽		<4	nm	FWHM
激光开启时间		< 10	μs	At full power
激光关闭时间		< 10	μs	At full power
工作电压		340-420VAC 3P5W 50/60Hz		
最大输入功率		60	KW	
电光转换效率		> 40	%	

长飞光坊(武汉)科技有限公司

地址 . 湖北省武汉市光谷大道9号 邮编 . 430073

电话 . 027-65271788 邮箱 . sales@everfoton.com

© 长飞光坊(武汉)科技有限公司版权所有


水流量要求 (激光)	>200	L/min	
水流量要求 (输出头)	2-4	L/min	
水压要求 (激光)	5-6	bar	
水温要求	25±1	°C	
输出方式	Q+/LOE		
光缆长度	25	m	
输出光纤芯径	150	μm	
光纤线缆弯曲半径	200	mm	

2.2 机械规格

特性	规格	单位
机柜大小：长宽高	810x750x1100(不含灯柱和脚轮)	mm
总重	500±20	Kg
冷却水接头(激光)	40	mm
冷却水滤芯	100	μm

结构尺寸图：


单位：mm



2.3 前面板说明

项目	名称	功能说明
1	START 按键	外控开启激光按钮
2	EMC 紧急停止按钮	紧急停止开关
3	Key switch 指示灯	钥匙


前面板图示如下：



2.4 后面板说明

项目	名称	功能说明
1	Power Switch	电源总开关
2	Ethernet	以太网络线快速接口
3	Remote	Wi-Fi 天线
4	EtherCAT-In	EtherCAT 总线控制接入端口 (选配)
5	EtherCAT-Out	EtherCAT 总线控制接出端口 (选配)
6	RS232	RS232 通信接口
7	Ctrl Interface	外部控制讯号线快速接口

后面板图示如下：



3. 激光器安装指南

3.1 激光器配件列表

名称	单位	数量
光纤激光器	台	1
开关钥匙	把	2
控制信号线	条	1
12G 防水母插座	个	1

3.2 激光器安装步骤

激光器属于精密贵重物品，以下为建议安装步骤。激光器拆装步骤如下：

- (i) 将装有激光器设备的包装箱放置于水平面上，如混凝土地板或硬质地板上。
- (ii) 打开包装木箱，移开泡棉上盖板，取出配件。
- (iii) 激光器顶板上放置有 输出头 及铠缆，请小心取出，保证光纤铠缆的最小弯曲半径>200mm 且切勿碰撞到输出头。
- (iv) 把激光器放置于平整地面，并压下脚轮刹车片，防止激光器自行滚动。
- (v) 请确保激光器所处位置干燥、通风畅通，无扬尘；激光器周围 1 米空间无障碍，激光器正面与操作员所处位置通道畅通，目视无遮挡，激光器上方无滴落物，激光器所处位置排水畅通，不会发生积水现象。
- (vi) 清点所有配件。
- (vii) 保存拆箱后的所有物品，以防日后运输或存储需要。
- (viii) 取出配件中 CNC 防水快速接头，依照下列接法安装。

注意：

- ◎ 如果在收到产品时发现外包装和内部器件有任何损坏，请马上与我司或与指定代理商联络。
- ◎ 激光器后面有除湿器排水管，确保排水管平整、排水管任何位置高度不得高于排水管出口高度。

◎ 不要在开机未出光时还继续通冷却水。防止不开激光仍通冷却水，导致机器内有
凝露

3.1 激光器接口定义

脚位	接点	定义	输入讯号	输出讯号	备注
Pin1	0V	内部系统 0V			
Pin2	EnableGND	外部系统 0V			讯号公共接地端
Pin3	PWM_24+	调制+	24 V		HIGH: 21VDC < V < 24VDC
					LOW: 0VDC < V < 4VDC
Pin4	PWM_COM	调制-			5mA < I < 15mA
					激光器调制讯号(PWM) 公共接地端
Pin5	AI-IN01+	模拟量 01+	0-10V		激光器输出能量控制讯号 1, 0-10V 表示 功率 0-100%
Pin6	AT-IN01-	模拟量 01-			激光器输出能量控制讯号 1, 0 准位
Pin7	AI-IN02+	模拟量 02+			激光器输出能量控制讯号 2,0- 10V 表示 功率 0-100%
Pin8	AI-IN02-	模拟量 02-			激光器输出能量控制讯号 2, 0 准位

Pin9	CNCLaserReady+	使能/光闸+	24V		HIGH: 21VDC < V < 24VDC LOW: 0VDC < V < 4VDC 5mA < I < 15mA
Pin10	CNCLaserReady-	使能/光闸-			使能+的 0 准位公共端
Pin11	CNCFaultClear	激光器复位输入			HIGH: 21VDC < V < 24VDC LOW: 0VDC < V < 4VDC 5mA < I < 15mA
Pin13	CNCEStop+	外部急停开关+			常闭：正常 / 常开：报警
Pin14	CNCEStop-	外部急停开关-			
Pin15	CNCChillerStatus	水冷机报警讯号输入	24V		
Pin16	CNCRedEnable	外部红光开关输入	24V		需搭配内部系统 0V 使用
Pin17	CNCDoorInterlock	机门互锁讯号输入			HIGH: 21VDC < V < 24VDC
Pin18	CNCLaserEnable	外部 START 功能输入			LOW: 0VDC < V < 4VDC 5mA < I < 15mA
Pin19	CNCLaserAlert	激光器报警输出		24VDC / 20mA	需搭配内部系统 0V 使用 24V 20mA
Pin20	CNCLaserReadyFB	激光器待机输出		24VDC / 20mA	

Pin22	0V	内部系统 0V	0 V		
Pin23	EnableGND	外部系统 0V	0 V		
Pin24	F-AO1	激光功率输出			功能未支持
Pin25	CPG-On	启用 PG 功能输入	24V		
Pin26	CPG-Bit0	PG 数位 0 输入	24V		
Pin27	CPG-Bit1	PG 数位 1 输入	24V		
Pin28	CPG-Bit2	PG 数位 2 输入	24V		请与我司联系
Pin29	CPG-Bit3	PG 数位 3 输入	24V		
Pin30	CPG-Bit4	PG 数位 4 输入	24V		
Pin31	CPG-Bit5	PG 数位 5 输入	24V		
Pin32	CNCHPP	备用 CNCHPP			

4. 监控界面 HMI

4.1 登入界面 Web Access

使用 HMI 接口之前，请确认以太网络线连接上激光与计算机。

建议使用浏览器: IE8(含或以上版本) 或 谷歌 chrome, 火狐 firefox

登入 HMI 接口的步骤:

- 请于网址处输入 <http://192.168.2.200/>，即可进入
- 并请适当调整浏览器宽度，以符合 HMI 的内容呈现。

HMI 导览列: 进入导览列选单，导览列中的子页面的操作是基于使用者的权限。

权限模式: -权限设定

a. 从导览列选单中选择  系统资讯设定

b. 输入密码，就会进入对应的权限。

c. 三种权限：

一般模式	服务模式	工程模式
<p>可以浏览基本系统状态，并可从 HMI 开启激光导览列的页面：</p> 	<p>一般模式的功能，再加上浏览系统的内部状态及参数</p> <p>导览列的页面：</p> 	<p>服务模式的功能，再加上浏览系统的内部状态及参数</p> <p>导览列的页面：</p> 

4.2 使用者页面

系统状态

- 外部控制 (External Control)
- 内部控制 (Internal Control)
- 开启直流 (Enable DC) - 按钮
- 目前功率设定 (Current Power Setting): 0
- 输出功率百分比 (Output Power Percentage): 0
- 激光输出 (Laser Output) - 按钮
- Pulse Enabled (Pulse Enabled):
- Wave Use: Disabled
- Gate Mode:
- External Pwr Control:
- No of Pulses: Continuous
- Pulse Freq (PRR): 1
- Pulse Width in mSec: 50
- Use Pwm Duty:
- Pulse Duty: 5

合束器状态

- 启用 (Enabled):
- 监控板 (Monitor Board):
- 温度 (Temperature):
- PD (Photodiode):
- BR (Beam Router):
- 温度一: 0
- 温度二: 0
- 温度三: 0
- 温度四: 0
- OCM1: 210810
- OCM2:

模组一状态

- 启用 (Enabled):
- 监控板 (Monitor Board):
- 温度 (Temperature):
- PD (Photodiode):
- BR (Beam Router):
- 驱动一 (Driver 1):
- 驱动二 (Driver 2):
- 温度一: 0
- 温度二: 0
- 温度三: 0
- 温度四: 0
- MCB: 210810
- DB1: 210722
- DB2: 210722


模组二状态

- 启用 (Enabled):
- 监控板 (Monitor Board):
- 温度 (Temperature):
- PD (Photodiode):
- BR (Beam Router):
- 驱动一 (Driver 1):
- 驱动二 (Driver 2):
- 温度一: 0
- 温度二: 0
- 温度三: 0
- 温度四: 0
- MCB: 210810
- DB1: 210722
- DB2: 210722

产品资讯

产品型号: FFSC-4000	销售序号: SF12345
系统时间: 2021/8/16 15:23:52	生产日期: 210610
	使用期限: 210911

01. 控制列说明：

页面	名称	说明
	电源供应器	开启直流
	开启控制	
	功率设定	0 到 100 百分比
	激光输出	出光开关
	Wave Use	脉冲模式开关
	Gate Mode	Gate 开关
	External Pwr Control	在 PWM 脉冲模式下， 功率由外部的‘功率’ 接脚控制
	No of Pulses	选择一次输出几个 脉冲
	Freq/PRR	脉冲的频率
	PulseWidth	脉宽
	Pwm Duty 切换	Use Pwm Duty 选择用 Duty 的方式来描述
	Pulse Duty	占空比
	系统复位	当警告排除后 按此以消除系统警告 如没再发生警告， 系统就回复操作

02. 系统状态说明

包括操作状况以及警示状况，以下是警示状况：

名称	说明
系统异常	此红灯亮起显示，发生任一异常，停止出光。
光感测警报	此红灯亮起显示，内部光感测发现异常，停止出光。 有可能光模块异常或毁损。
安全回路警报	此红灯亮起显示，内部安全回路异常，停止出光。
露点警报	激光器内部温度达凝露的临界温度，由相对湿度、冷却水温度与露点温度所影响。当露点温度低于冷却水温时，会亮红灯警示。
漏水警报	此红灯亮起显示，漏水侦测发现异常，停止出光。
流量警报	此红灯亮起显示，流量侦测发现异常，停止出光。
空调机警报	此红灯亮起显示，空调机异常，停止出光。
水冷机警报	此红灯亮起显示，水冷机故障，停止出光。
光纤连锁警报	此红灯亮起显示，LOE 连接异常，或是 LOE 损毁，停止出光。
温度警报	此红灯亮起显示激光器，内部温度超出正常范围，停止出光。
进水温度	冷水机进水温度，一般设定为 25 度，上限为 30，下限 10
出水温度	出水温度，上限 35 度 C
水流量	水流量

03. 系统状态

包括操作状况以及警示状况。以下是警示状况，如图所示：



a) 合束器及子模组状态


PD: 激光输出 BR: 反射回来的激光

光感测状态的显示，如图所示：




b) 出厂的资讯

如图所示：



4.3 内控参数设定页



说明：

内控参数设定页对应于 CNC Interface 2 的 Program 控制。目前仅支持 8 组 Program. Program Index 由 DI/16 DI/17 DI/18 DI/19 DI/20 DI/21 组成 因为目前只有 8 组，DI/19 DI/20 DI/21 必须为零。

使用情景： 当 Program_on DI/21 为高准位， Program 的功能会启动， 然后根据 Program Index 会根据上表输出对应参数的激光。

Program 定义

参照下表：

名称	说明
模式 Type	CW 连续模式 PWM 模式 Pulse 模式 Wave 模式 【只在 QCW 机种】
Gated	当 Gated on 时， Program 的切换 会根据 接点 PWM+ PWM- 来启动和关闭 program 的执行
功率外控 AiExternal	当选择 Pwm 模式且此模式开启时， AI， 功率大小， 由外部来控制， 接点 0+ 0-
波数 no of pulse	当选择 Pulse 模式时， 可选择每一次执行 Program 输出几个 pulse.
功率百分比 Power	输出功率百分比
频率 freq	输出频率
占空比 duty	输出占空比
脉宽 width	输出脉宽

4.4 I/O 状态页

状态页说明如列表所示：

名称	说明
数字量输入	激光器CNC接口数字量输入状态
数字量输出	激光器CNC接口数字量输出状态
模拟量输入	激光器CNC接口模拟量输入状态
卡板通讯状态	激光器控制卡板通讯状态

页面如图所示：



4.5 控制参数设定页

01. 控制参数说明如列表所示：

名称	说明
指示光标开关	手动开启或关闭指示光标 可选择模组
指示光标控制模式	预设为自动， 即当光闸开 光标关闭， 光闸关， 光标开启 光标亦可选择由外部讯号控制。当选择 外部控制时，光标对应于 CNC Interface 2-DI4
调制模式	当此选项开启时，控制模式变成外控
光闸/使能讯号-屏蔽外部讯号	当此选项开启时 外部光闸控制失效， 必须靠 HMI 开启直流， 来启动光闸

02. 页面如图所示：



4.6 系统日志页

页面如图所示：

编号	时间	类型	根组	说明
1	2020-06-18 15:52:12	Info	CCB	CCB Start
2	2020-06-18 15:52:13	Info	MCB	MCB 0 Start
3	2020-06-18 19:03:27	User	HMI	DC On
4	2020-06-18 19:05:20	User	HMI	cncPulse Percent: 0
5	2020-06-18 19:05:22	User	HMI	cncPulse Percent: 0

更新

资料记录下载
事件记录下载

18/06/2020
18/06/2020

下载
下载

01. 系统日志页说明：

日志页面如图所示：

编号	时间	类型	模组	说明
1	2020-06-18 15:52:12	Info	CCB	CCB Start
2	2020-06-18 15:52:13	Info	MCB	MCB 0 Start
3	2020-06-18 19:03:27	User	HMI	DC On
4	2020-06-18 19:05:20	User	HMI	cncPulse Percent: 0
5	2020-06-18 19:05:22	User	HMI	cncPulse Percent: 0
6	2020-06-18 19:32:57	Critical	MCB	Fault: fiberInterlock @0-15 Code: 10
7	2020-06-18 19:33:13	User	HMI	clear all faults

此事件日志呈现最近的 64 事件，并且可以依照事件，类型，模组作排序。

此日志约 2 分钟自动更新。或可以按手动更新 更新。当有警告发生时，此事件对应的

eventCode 可以显示在此，如左编号 6 所示 eventCode 列表：

0	null	
1	others	major
2	event_CCB_safetyCircuit	critical
3	event_CCB_safetyHw	critical
4	event_CCB_flood	critical
5	event_CCB_flow	major
6	event_MCB_pdHwH	major
7	event_MCB_pdHwL	major
8	event_MCB_pdSwH	major
9	event_MCB_pdSwL	major
10	event_MCB_fiberInterlock	critical
11	event_MCB_waterInHi	major
12	event_MCB_waterInLo	major
13	event_MCB_waterOutHi	major
14	event_MCB_CMShi	major
15	event_MCB_engineHi	major
16	event_DB_tempHi	minor
17	event_DB_overCur	major
18	event_DB_commError	major
19	event_dew	major
20	event_CCB_chiller	major
21	event_CCB_airCon	major
22	Reserved	

02. 资料记录下载：

资料记录档案 [以天为单位],记载每一秒系统状态， 包含：系统温湿度露点，所有光感测读值，所有温度读值，所有电流电压读值。

页面如图所示：



03. 事件记录下载：

事件记录档案 [以月为单位]，记载每天系统事件，包括所有操作，系统状态改变，错误以及 eventCode。

页面如图所示：



5. 激光器操作指南

对连续或脉冲工作模式，都有三种子工作模式：单机工作模式（内控）、调制模式和 Gate 模式。设置功率有两种方式：通讯（RS-232 或以太网）或通过外部模拟电压设置（模拟功率（外部 AD)控制使能）。同时，控制激光器出光也有两种方式：通讯（RS-232）或通过接口连接器的 Modulatoin[PWM] 信号控制。

单机工作模式（调制和 Gate 关闭）

激光的开关通过以下方式：

- 1) 通过 RS-232 发送 EMON/EMOFF 命令；
- 2) 通过接口 Modulatoin[PWM] 信号电平状态。

调制模式【外控模式】


假设出光已经使能，出光开/关是通过接口 Modulatoin[PWM] 信号电平状态 提供的调制信号来控制的。

Gate 控制模式

通过 RS-232 或以太网发送相应的命令设置参数，在内部生成脉冲。假设出光已经使能，脉冲序列的开启和停止是由接口 Modulatoin[PWM] 信号电平状态的信号控制。

各工作模式和子工作模式的主要控制功能的详细信息见表 6。


5.1 内控模式

页面	说明
	<p>开启程序</p> <p>1. 开启直流，</p> <p>2. 等待状态显示为</p> <p>3. 设定功率大小</p> <p>4. 选择 CW 或 脉冲，以及脉冲对应的参数</p> <p>5. 开启激光输出</p>

5.2 外控模式&激光时序图

通过使能、调制、仿真量、光闸讯号控制激光器出光，讯号输入请参照 3.2 CNC 快速接头接法。

下图为激光时序图：



5.3 控制命令

RS-232 配置： 需要使用一根 3 芯（RxD、TxD、GND）的交叉线，具体命令与描述见表

RS-232 控制接口的具体参数设置如下：

RS232(DB9)接口定义表：

脚位	名称	说明
Pin1	RS232-RX	上位机接收
Pin2	RS232-TX	上位机传送
Pin3	GND	公共端

RS-232 接口配置参数表：

参数	设置
波特率(baud)	9,600
数据位(data)	8
停止位(stop)	1
极 性(Parity)	无
流控制(flow)	无
命令结尾字元(new line)	CR (\r)

控制命令列表

命令	描述	范例
ABF	Aiming Beam OFF 关闭红光	发送：“ABF” 返回：“ABF”
ABN	Aiming Beam ON 开启红光	发送：“ABN” 返回：“ABN”
BeamOn	Beam on 开启激光	发送：“BEAMON” 返回：“BEAMON”
BeamOff	Beam off 关闭激光	发送：“BEAMOFF” 返回：“BEAMOFF”

DbgOn	Turn on debug 开启 RS232 侦错 附带出光状态资讯	发送：“DBGON” 返回：“DBGON”
DbgOff	Turn off debug 关闭 RS232 侦错	发送：“DBGOFF” 返回：“DBGOFF”
EEABC	Enable External Aiming Beam Control 切换到外部红光控制	发送：“EEABC” 返回：“EEABC”
DEABC	Disable External Aiming Beam Control 关闭外部红光控制	发送：“DEABC” 返回：“DEABC”
EEC	Enable External Control 切换到外部模拟量控制模式(内控PWM模式)	发送：“EEC” 返回：“EEC”
DEC	Disable External Control 关闭外部控制模式	发送：“DEC” 返回：“DEC”
EGM	EnableGateMode 切换到 Gate模式 允许从调制控制接口触发内部脉冲发生器。	发送：“EGM” 返回：“EGM”
DGM	Disable Gate Mode 关闭内部脉冲发生器	发送：“DGM” 返回：“DGM”
ELE	EnableHardwareEmissionControl 允许从控制接口控制激光使能	发送：“ELE” 返回：“ELE”
DLE	Disable Hardware Emission Control	发送：“DLE”

	关闭从控制接口控制激光使能	返回：“DLE”
EMOD	Enable Modulation 切换到外控调制模式	发送：“EMOD” 返回：“EMOD”
DMOD	Disable Modulation 关闭外控调制模式	发送：“DMOD” 返回：“DMOD”
EMON	Start Emission 开启使能 (开启 DC)	发送：“EMON” 返回：“EMON”
EMOFF	Stop Emission 关闭使能 (关启 DC)	发送：EMOFF” 返回：“EMOFF
EPM	Enable Pulse Mode 切换到脉冲模式	发送：“EPM” 返回：“EPM”
DPM	Disable Pulse Mode 关闭脉冲模式	发送：“DPM” 返回：“DPM
SETDUTY	Set PWM Duty 0-100 设定占空比. 小于0 视为0; 大于100 视为100	发送：“SETDUTY 75” 返回：“SETDUTY:75” 错误：“SETDUTY [0..100]”
GETDUTY	Get PWM Duty 读取占空比	发送：“GETDUTY” 返回：“GETDUTY:75 “
EPGM	Start Program 1-8 开启 <u>预设出光</u> 设定 1-8;	发送：“EPGM 6” 返回：“EPGM:6” 范围错误：“EPGM [1..8]”
DPGM	关闭 <u>预设出光</u> 设定	发送：“DPGM” 返回：“DPGM”
PGMSHOW	显示目前出光的状态 包括两部分 未满足的出光条件 (假如有的话): DCOFF: 电源未开 LASEROFF: 光闸未开	发送：“PGMSHOW” 返回：[未满足的出光条件] [出光设定]

	<p>CNCMODE: 目前处于外控模式</p> <p>BEAMOFF: 出光未开</p> <p>QCWOFF: 非QCW机种 不允许wave 出光设定</p> <p>GOPROGRAM: 执行 <u>预设出光</u></p> <p>PWM PULSE WAVE CW</p>	
PGMCLR	清除目前所有出光的设定	发送: ” PGMCLR” 返回: “PGMCLR”
PGMSET	initial setup for program 初步设定各种出光模式 (Type) OFF, CW, PWM, PULSE, WAVE	发送: ” PGMSET [Type]” 返回: “PGMSET”
SDC	Set Diode Current – 设置激光二极管电流 (单位: %)。设定值必须低于 100%且高于最小电流设定值, 可以设为 0。如果设定值超出允许范围, 则会返回 “ERR: Out of Range” 信息。	发送: “SDC 34” 返回: “SDC: 34” (电流设为 34%) 发送: “SDC 104” 返回: “ERR: Out of Range” (错误, 设定值不变)
RCS	Read Current Setpoint 读取电流设定值	发送: “RCS” 返回: “RCS:56.7”

		(当前电流设定值是56.7%)
RCE	Reset Critical Errors 清除严重错误	发送: “RCE 662607015” 返回: “RCE”
RERR	Reset Errors 清除错误	发送: “RERR” 返回: “RERR”
RBT	Read Board Temperature 读取激光器控制板温度	发送: “RBT” 返回: “RBT:36.6”
RCT	Read Laser Temperature 读取激光器内部温度 T1 T2 T3 T4 T3: 进水温; T4: 出水温	发送: “RCT” 返回: “RCT:29 29 29 30”
RET	Read elapsed time 读回机器已经开机多少时间	发送: “RET” 返回: “RET: 10m39s”
RFV	Read Software Version 读取软件版本号	发送: “RFV” 返回: “RFV: 210804 210714 210430”
ROP	Read output power 读取输出平均功率 in Watt	发送: “ROP” 返回: “ROP: 1643”
RPD	Read Pd reading for Power	发送: “RPD”

	- 读取光感测 0-4095	返回: “RPD: 2145”
RPP	Read peak power - 读取输出瞬间功率 in watt	发送: “RPP” 返回: “RPP: 1643”
RSN	Read serial number - 读取产品序号	发送: “RSN” 返回: “RSN: XX123456”
SPRR	Set Pulse Repetition Rate – 设置脉冲重复频率 (单位: Hz) , 设定的脉冲宽度与周期 (取决于脉冲宽度与频率) 必须要在规格范围内。当设定值超出允许范围时, 则会返回 “ERR: Duty cycle too high” 信息	发送: “SPRR 10” 返回: “SPRR: 10” (PRR 已设为 10Hz) 发送: “SPRR 100” 返回: “ERR: Duty cycle too high” (错误, PRR 不变)
RPRR	Read Pulse Repetition Rate 读取脉冲重复频率 (单位: Hz)	发送: “RPRR” 返回: “RPRR: 10” (重复频率为 10Hz)
SPW	Set Pulse width单位: 毫秒	发送: “SPW 1” 返回: “SPW: 1”
RPW	Read Pulse Width 读取脉冲宽度 (单位: ms)	发送: “RPW” 返回: “RPW: 5.5” (脉冲宽度为 5.5ms)

STA	Bit 0	0	=	正常运行	发送：“STA” 返回：“STA: 00041814” 返回值 00041814 (十六进制 hexdecimal)	
		1	=	命令缓冲器溢出		
	Bit 1	0	=	正常		
		1	=	温度过高		
	Bit 2	0	=	Emission Off		
		1	=	Emission On 或准备中		
	Bit 3	0	=	无高反射		
		1	=	高反射异常		
	Bit 4	0	=	外部控制模式=关		
		1	=	外部控制模式=开		
	Bit 5	0	=	正常		
		1	=	脉冲宽度过长		
	Bit 6	保留				
	Bit 7	保留				
	Bit 8	0	=	引导红光=关		
		1	=	引导红光=开		
	Bit 9	0	=	正常		
		1	=	脉冲宽度过短		
	Bit 10	0	=	连续模式		
		1	=	脉冲模式		
	Bit 11	0	=	模块主电源=开		
		1	=	模块主电源=关		
	Bit 12	0	=	调制模式=关		
		1	=	调制模式=开		
	Bit 13	保留				
	Bit 14	保留				
	Bit 15	保留				
	Bit 16	0	=	Gate 模式=关		
		1	=	Gate 模式=开		
	Bit 17	0	=	正常		
		1	=	脉冲能量过高		
	Bit 18	0	=	外部 Emission 控制=关		
		1	=	外部 Emission 控制=开		
	Bit 19	0	=	正常		
		1	=	模块主电源故障		
	Bit 20	保留				
	Bit 21	保留				
	Bit 22	保留				
Read device status – 读取产品状态。返回值为 20Bit 数字信息。各 Bit 的含义如下（未定义的或“保留”的 Bit 可忽略）：						

6. 错误与告警列表

错误名称	故障原因	说明
安全连锁	激光器检测到外部安全联锁异常	请确认外部系统机柜确实关闭，安全联锁回路为闭路。
系统异常	激光器检测到内部异常	导致该故障的原因有：所有异常。
本地异常	激光器检测到内部异常	导致该故障的原因有：所有异常。
安全回路警报	激光器检测到内部安全回路异常	导致该故障的原因有：紧急停止出光。
安全硬件警报	激光器检测到内部安全硬件异常	导致该故障的原因有：紧急停止出光。
冷却水异常	激光器检测到内部温度异常	请确认激光器的冷却水是否符合本手册规范的温度，详细情形请联系我司。
冷却机故障	激光器检测到外部冷却水机异常	导致该故障的原因有：水冷机故障，请检查水冷机是否正常运作。
光感测	激光器检测到内部光路异常	导致该故障的原因有：调制频率过低、峰值功率过低、以及内部光路故障等因素，详细情形请联系我司。
光纤连接	激光器检测到输出头异常或输出头连接异常	请确认输出头是否正确连接，并于每次安装输出头前确实检查与清洁，详细情形请联系我司。
露点	激光器检测到温湿度异常	请确认激光器所在的环境符合本手册规范的

		温度与湿度。
过电流	激光器检测到内部电流异常	请联系我司。
温度异常	激光器检测到内部温度异常	请联系我司。

7. 光纤连接器检查与清洁指南

在激光器光纤连接头连接前，必须要对其端面的灰尘、污垢附着程度和端面受损程度进行检查。使用肮脏的或未清洁干净的光纤连接头会导致激光器严重损坏。由于使用不干净的光纤连接器，而导致激光器损坏，我司不承担任何责任。私自篡改光纤连接器，设备将不再享有我司的保修权利。

7.1 检查与清洁工具

1. 无粉橡胶手套或指套（如左手拿产品则左手的拇指、食指、中指佩戴指套，右手拿棉签则右手的拇指和食指佩戴指套即可）；
2. 无绒的光纤清洁布和棉签；
3. 按压式酒精瓶和无水乙醇；
4. 压缩空气（无油，无水），或用双面胶里层的胶布卷成的木棒；
5. 刻度显微镜（可放大 20 倍及以上倍数）



7.2 清洁步骤

(i) 窗口片的清洁方法：


(1) 顺时针旋转连接器的黑色保护套筒，将其内表面或外表面置于 20 倍显微镜下并使其清晰成像，仔细观察后确定灰尘颗粒的具体位置，打开酒精瓶盖并轻轻按压酒精瓶口使酒精少量渗出，将圆头棉签完全浸入酒精中，然后轻弹棉签去除多余的酒精。使用棉签朝着作业员身体的方向对灰尘颗粒做直线擦拭，力度要轻，每擦拭一次可将棉签旋转 180° 后使用另一面继续擦拭，擦拭 2 次后棉签报废处理，注意不允许进行绕圈或来回擦拭，以免灰尘颗粒污染其他区域或棉签直接划伤表面。完成所有清洁后需再次在显微镜下观察表面是否已清洁干净。

实际的光纤图像：



石英棒

可能的损坏情况：

		
表面受损	涂层受损	划痕

(2) 在显微镜下检查保护导筒内壁是否有明显异物，如发现异物可用双面胶木棒进行清洁，再用棉签蘸酒精进一步清洗，待保护导筒晾干后直接套在连接器上。

(ii) 熔石英棒的清洁方法；

如检测过程发现内部熔石英棒有灰尘或脏污，可打开镜头件进行清洁，具体步骤如下：

(1) 顺时针旋转连接器的黑色保护套筒、防尘帽和窗口片，先用光学清洁布蘸酒精擦拭整个连接器镜头件的四周及螺纹表面；



取下光纤保护套筒和内保护盖

(2) 将熔石英棒端面置于 20 倍显微镜下并使其清晰成像，仔细观察后确定灰尘颗粒的具体位置，参照 3.2.1 的方法进行清洁。对于熔石英棒侧面的灰尘颗粒可使用尖头棉签沿着圆周面进行清洁，完成所有清洁后再次在显微镜下确认是否已清洁干净，包括倒角区域。最后用无纺布包裹好放置桌面上，再继续其他工作，避免灰尘再次污染熔石英棒的端面和侧面；

棉签擦拭石英棒



(3) 沿着金属件表面螺纹的纹路，将镜头件轻轻旋转装回金属件并确认安装到位， 将黑色保护套筒套在连接器上。

注意：

- ◎ 请勿重复使用无绒棉布或棉签；
- ◎ 请勿将未浸润酒精棉签直接进行清洁或擦拭，干擦易导致晶体擦伤；



- ◎ 请勿用手指触碰光纤连接器的镜头件；
- ◎ 请勿用嘴直接吹表面的脏污，导致可能带来新的脏污；
- ◎ 请勿用手指去触碰到清洁棉签的尖端；
- ◎ 请将保护导筒清洁后再装回光纤连接器上；
- ◎ 如使用压缩空气时，切勿从正面直接吹脏物，要采用侧面吹方式，以避免脏物潜入表面；
- ◎ 如光纤连接器不能立即装回光学部件上，请用压缩空气清洁过的保护盖盖住尾部；
- ◎ 请务必在千级洁净环境下操作。